参数	名称	调整值	内容
032.0r	脉冲序列指令输入方式	2	CCW/CW
032.1r	电机正反转	0或1	
034.0r	电子齿轮比分子	32768	10000pulse/rev
036.0r	电子齿轮比分母	2500	/
276.0r	编码器脉冲输出分子	2500	
278.0r	编码器脉冲输出分母	32768	
272.1r	编码器脉冲输出方向	0或1	

三五轴控制器接口			禾川（三协同款）		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	26	PULS+	指令脉冲输入1
11	P-		27	PULS-	
13	S+	反转脉冲输出	30	SIGN+	指令脉冲输入2
14	S-		31	SIGN-	
2	A+	A相脉冲输入	36	PAO+	A相差分输出
3	A-		37	PAO-	
4	B+	B相脉冲输入	38	PBO+	B相差分输出
5	B-		39	PBO-	
6	Z+	Z相脉冲输入	40	PZO+	Z相差分输出
7	Z-		41	PZO-	
1	+24V	+24V电源	1,3	COM+	外接控制电源+
9	GND	+24V电源地	2,12	COM-	外接控制电源-
8	SON	伺服使能	4	SRV-ON	伺服使能
15	ALRM	异警发生	21	ALM+	伺服报警
			22	ALM-	和2脚（COM-）短接
12	BRAKE	刹车信号	13	BRKOFF+	刹车信号