

HC-S1控制板端子接口		日鼎伺服			伺服参数设定		
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明	编号	定义	参数值
P+	正转脉冲输出	8	CA	指令脉冲输入1	03	脉冲形式（正反转脉冲）	2
P-		7	*CA		04	电机正反转	0或1
N+	反转脉冲输出	20	CB	指令脉冲输入2	09	控制模式（位置模式）	0
N-		21	*CB		19	输出脉冲	10000
+24V	+24V电源	1	P24	24V	10	CONT1信号（使能）	1
0V	24V电源地	14	M24	0V	15	OUT1信号（准备好）	1
		2	CONT1	和14脚（M24）短接			
SRDY	伺服准备好	15	OUT1	伺服准备好			

